

## 2009 年宝马 730Li 天窗标准化设置

**支持设备：** 元征全综合诊断设备

**支持产品：** 2009 年宝马 730Li，车辆 VIN 码：WBAKB21039CY4\*\*\*\*

**故障描述：** 天窗为初始化导致天窗不能工作

系统和功能

宝马 V50.70 > 自动搜索 13.77V

系统拓扑 系统列表 特殊功能 防盗系统 编码/编程 功能帮助

JBE/JBBF (连接盒电子)	2 ∨	进入系统
ECM (发动机控制模块 - DME/DDE)	1 ∨	进入系统
FZD (天窗功能中心)	1 ^	进入系统
030215 SHD: 不存在标准化设置		永久 🔍
FAS (驾驶员座椅模块)	1 ∨	进入系统
SRS (安全气囊 - AIRBAG/SGM-SIM)	正常	进入系统
SZL (转向柱控制中心)/BATT48 (48 伏特电池电子控制设备)	正常	进入系统

宝马 730Li 2009  
VIN 码 WBAKB21039

报告 比较结果 检测计划 清码

## 操作流程:

1. 以 X431-PADV 为例，进入诊断系统选择【FZD（天窗功能中心）】系统进入如图 1:



图 1

2. 选择“继续”，进入如图 2:



图 2

3. 选择【故障引导】进入，如图 3:



图 3

4. 选择【活动天窗标准化】进入如图 4:



图 4

5. 选择“F1”进入，如图 5:



图 5

6. 天窗标准化中，请稍后如图 6




图 6

7. 标准化设置成功选择“继续”进入如图 7:



图 7

8. 选择“继续”退出如图 8:



图 8

9. 天窗系统无故障代码，标准设置化完成如图 7:



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。