


2019 年广汽传祺 Aion S 胎压传感器学习

2019 年广汽传祺 Aion S 车辆 VIN 码: LNAA2AA12K5*****



功能作用： 更换胎压传感器后，需使用该功能对传感器进行学习，否则仪表会报故障灯，执行胎压匹配需配合胎压激活设备，以激活胎压传感器，否则可能会造成匹配不成功

支持产品： 元征系列综合诊断设备

测试产品： X431-PADV

1. 2019 年广汽传祺 Aion S 更换右前胎压传感器，仪表亮胎压报警灯（如下图）；



2. 选择“431-PADV”设备，选择【广汽传祺】，连接进入后选择【自动搜索】识别车辆信息，确认无误后点“是”（如下图）；

列表	请确认车辆信息
国家	中国
品牌	传祺
车型	Aion S
电池类型	三元锂离子电池
出厂日期	2019
VIN码	LNAA2AA12K5

广汽传祺 V11.33 > 自动搜索 14.41V

手动选择 是 否

广汽传祺 Aion S 2019
VIN码 LNAA2AA12K

3. 选择【快速测试】扫描系统（如下图）；

菜单显示

广汽传祺 V11.33 > 自动搜索 > 手动选择 > 埃安(Aion) > Aion S 14.41V

快速测试

系统选择

广汽传祺 Aion S 2019
VIN码 LNAA2AA12K

4. 选择【BCM(车身控制模块)】(如下图);



5. 进入后读取到故障码【右前胎压传感器停止收发错误】(如下图);



6. 选择【特殊功能】(如下图);



7. 选择【胎压传感器标定】, 提示“打开点火开关”, 打开后点“确定”(如下图);



8. 提示传感器 ID（如下图）；




9. 更换了右前轮传感器，输入新的传感器 ID，如果安装之前未拍照保存新的传感器 ID，可以选择胎压设备激活传感器查看 ID，输入完成后点“确定”（如下图）；



10. 提示“输入的传感器 ID”，确认输入无误后点“确定”（如下图）；



11. 提示“启动 BCM 胎压自学习模式”（如下图）；



12. 提示“执行成功，以 25km/h 的速度行驶 5 分钟以上，直到仪表显示胎压”，点“确定”（如下图）；



13. 使用元征“CR971”设备激活传感器（如下图）；



14. 执行路试，车辆仪表胎压灯消失，胎压显示正常，学习结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。