

2011 年 GL8 智能钥匙匹配

支持设备：元征综合诊断设备

支持产品：2014 年别克 GL8，车辆 VIN 码：LSGUA848XEE039****

案例描述：GL8 智能钥匙增加

操作流程：

1. 以 X431-PADV 为例，进入诊断系统选择【防盗密码读取】进入如图 1：



图 1

2. 确定车架号无误后选择“是”，进入如图 2：



图 2

3. 大部分车型密码都可以从 BCM 中读取，选择【从车身控制模块 BCM 读取】进入，如图 3：




图 3

4. 保存网络连接正常后选择“确定”进入如图 4:




图 4

5. 打开点火开关, 选择【确定】进入, 如图 5:




图 5

6. 密码读取成功记录好后，选择“确定”退出，如图 6



图 6

7. 选择【防盗钥匙匹配】进入，如图 7:



图 7

8. 选择【自动识别车型】进入如图 8:




图 8

9. 确认车架号无误后，选择“是”进入如图 9




图 9

10. 选择【防盗钥匙匹配】进入如图 10:




图 10

11. 选择【读取发动机控制模块防盗钥匙（仅添加）】进入如图 11:



图 11

12. 确认车架号无误后, 选择“是”进入如图 12:



图 12

13. 选择“确定”进入如图 13:



图 13

14. 记录数据后选择“是”进入如图 14:



图 14

15. 输入在 BCM 模块读取的密码后选择“确定”进入如图 15:




图 15

16. 选择“确定”进入如图 16:




图 16

17. 将需要匹配的钥匙放入感应区内其他钥匙拿出车外, 选择“确定”进入如图 17:



图 17

18. 钥匙卡槽如图 18：选择“确定”进入



图 18

19. 编程中，需要等待 12 分钟左右如图 19：




图 19

20. 等待结束后按压一次一键启动按钮选择“确定”进入如图 20:



图 20

21. 保存好文件选择“确定”进入如图 21:



图 21

22. 关闭点火开关，选择“确定”进入如图 22：



图 22

23. 选择“确定”后按压一键启动 12 秒如图 23：



图 23

24. 该过程保持点火按压一键启动等待系统进入下一步骤如图 24




图 24

25. 停止按压一键启动按钮，选择“确定”进入如图 25



图 25

26. 一直按压一键启动按钮直到仪表灯点亮, 选择“确定”进入如图 26:



图 26

27. 关闭点火开关, 选择“确定”进入如图 27:



图 27

28. 开始同步遥控，选择“确定”进入如图 28：




图 28

29. 按压一键启动按钮启动发动机，选择“确定”进入如图 29：



图 29

30. 等待 5 秒后关闭点火开关，选择确定进入如图 30：



图 30

31. 将需要匹配的钥匙拿出后按一次锁车键再按一次开锁键，车辆门锁动作，选择“确定”进入如图 31：



图 31

32. 选择“否”进入如图 32:



图 32

33. 匹配完成, 选择“确定”退出(该模式也可用于发动机更换)如图 33:



图 33

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。