

## 2018 年奔驰 E300L 转速、纵向和横向传感器校准

2018 年奔驰 E300L 车辆 VIN 码：LE4ZG4JB1JL\*\*\*\*\*



**功能作用：** 更换电控稳定系统控制单元或者辅助防护系统控制单元后，需使用该功能对转速、纵向和横向传感器校准，更换这几个传感器后也需要重新校准


**支持产品：** 元征系列综合诊断设备

**测试产品：** X431-PADV


1. 2018 年奔驰 E300L，仪表亮防滑灯，ABS 故障灯（如下图）；




2. 选择【X431-PADV】设备，选择【奔驰】车型，连接进入后选择【自动搜索】识别车辆信息，然后点“确定”（如下图）；



3. 选择【加强版本】后，选择【快速测试】扫描出全车系统（如下图）；



## 4. 选择【ESP-电控稳定系统】(如下图);




## 5. 进入后读取故障码, 显示一系列故障码 (如下图);



## 6. 选择【特殊功能】(如下图):



## 7. 选择【学习过程】(如下图):






10. 提示各传感器标准范围值，满足范围值后点“继续”（如下图）；



11. 提示“过程成功进行”，点“继续”（如下图）；



12. 清除一遍故障码，然后重新读码，显示“正常无码”（如下图）；



13. 重新查看仪表，故障灯消失，学习结束（如下图）。



**声明：**

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。