

路虎发现神行更换电瓶匹配

功能说明： 一台 2017 款路虎发现神行，更换了全新的电瓶后仪表依然提示蓄电池电量低，需进行电瓶更换匹配

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2017 款路虎发现神行

操作过程：



1. 仪表亮起电瓶电压低警告提示；



2. 用 X-431 PADIII 进入车型软件，点击【特殊功能】:



3. 点击【蓄电池】:



4. 点击【蓄电池-蓄电池更换】:



5. 点击“确定”:



6. 打开点火开关;



7. 点击“确定”;



8. 完成，点击“确定”；



9. 关闭点火开关，点击“确定”；



10. 打开点火开关，点击“确定”；



11. 点击“确定”；



12. 关闭点火开关，点击“确定”；



13. 再次打开点火开关，点击“确定”；



14. 蓄电池更换匹配已完成，点击“确定”；



15. 打开点火开关，仪表电量警告消失，匹配完成。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。