


## 宝马 X4 FAS（驾驶员座椅模块）设码

**功能说明：** 宝马车型，有未存储当前设码数据的故障码，需要先做设码功能。

**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备。

**实测车型：** 2015 年宝马 X4，VIN 为：WBAXW1102FOP3\*\*\*\*。（如下图）；



### 操作指引：

1. 故障码为：802A00 驾驶员座椅调整模块：未存储当前设码数据。802A03 驾驶员座位调整模块：控制单元未针对车辆设码。（如下图）；



图 1

2. 选择 【编码/编程】（如下图）；



图 2

3. 选择 【设码】（如下图）；



图 3

4. 点“下一步”（如下图）；



图 4

5. 选择【FAS（驾驶员座椅模块）】（如下图）；



图 5

6. 设码需要较长时间，点“是”（如下图）；



图 6

7. 带 (\*) 为建议项，选择“F025-15-03-503\*”，（如下图）；



图 7

8. 设码中，请等待（如下图）；




图 8

9. 重新编码已完成，点“确定”，（如下图）；




图 9

10. FAS（驾驶员座椅模块）无故障码（如下图）：



图 10

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。