

## 宝马 730 天窗遮阳帘校准

**功能说明：** 一台 2015 款宝马 730. 客户反映后排天窗遮阳帘只能关闭一点点，不能完全关闭。


**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备。

**实测车型：** 2015 款宝马 730

**操作过程：**



1. 后排的遮阳帘只能关闭一点点，检查遮阳帘导轨无异物卡滞



2. 进入 FZD 天窗功能中心，读取故障码，系统无故障码。需对天窗遮阳帘进行校准




3. 返回点击【动作测试】:



## 4. 点击【调教过程】



## 5. 点击【活动天窗/活动饰板调教过程】



## 6. 点击【激活】



## 7. 天窗遮阳帘和天窗会自动运行一个开/关过程, 运行完成后, 显示【控制结束】



8. 遮阳帘可以成功关闭，故障排除。



### 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。