

2015 年宝马 520Li 天窗校准

2015 年宝马 520Li 车辆 VIN 码: LBV5S1100FSH*****



功能作用: 更换天窗控制模块或者维修天窗后需使用该功能对天窗进行校准


支持产品: 元征系列综合诊断设备

支持产品: X431-PADV


1. 选择【X431-PADV】设备，选择【宝马】车型，连接进入后选择【自动搜索】(如下图);



2. 选择【智能检测】扫描全车系统（如下图）；



3. 选择【FZD 天窗功能中心】（如下图）；



4. 读取到的故障码显示为“SHD 不存在标准化设置”（如下图）：



5. 选择【故障引导】（如下图）：




6. 点【特殊功能，活动天窗标准化】（如下图）；



7. 点【活动天窗标准化】右边的【功能可用】（如下图）；



8. 点右上角“执行”（如下图）；



9. 提示“处理中，请稍后”（如下图）；




10. 根据提示信息，点【F1 执行标准化设置】菜单（如下图）；



11. 提示“处理中，请稍后”（如下图）；



12. 提示“标准化已激活，设置时间约为 30S”，耐心等待（如下图）；




13. 提示“标准化设置成功结束”，点“继续”（如下图）；



14. 提示“服务功能结束”，点“继续”（如下图）；



15. 清除一遍故障码，重新读码，显示“无故障码”，校准结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。