# 捷豹 XF-2011-车窗标定

功能说明: 2011 款捷豹 XF, 更换电瓶断电后, 需要对车窗进行标定

支持产品: 元征全系列综合诊断设备。

实测车型: 捷豹 XF

# 操作过程:

1. 用 X-431 PADIII 进入捷豹车型软件,点击【特殊功能】;





**LAUNCH** 汽车维修资料

2. 点击【车门窗/天窗/尾门】;



3. 点击【车身系统-驾驶员--侧-车门玻璃窗标定】;





4. 打开点火开关,点击"确定";



5. 点击"确定";



**LAUNCH** 汽车维修资料

## 6. 点击"确定";



## 7. 点击"确定";



8. 点击"确定";



9. 关闭点火开关,点击"确定";



10. 打开点火开关,点击"确定";



11. 点击"确定";



**LAUNCH** 汽车维修资料

## 12. 点击"确定"



## 13. 车窗标定已完成



# 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。