

# 路虎揽胜更换后刹车片

**功能说明：** 更换后刹车片

**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**实测车型：** 路虎揽胜 VIN 码: SALWA2FF7FA\*\*\*\*\* (如下图)。



## 操作指引：

1. 选择【自动搜索】进入，再选择【特殊功能】(如下图)；




2. 选择【电子驻车制动器】(如下图);




3. 更换前选择【驻车制动器-驻车制动块更换-释放维修位置 (准备换刹车片)】(如下图);




## 4. 操作员信息，“确定”（如下图）；




## 5. 确保发动机运行。“确定”（如下图）；




6. 确保车辆在水平地面上处于静止状态，刹车踏板未踏下，释放驻车制动器。  
点击“确定”（如下图）；




7. 此应用程序将回缩刹车分泵，以便安装新制动片。“确定”（如下图）；




8. 释放到维修位置完成。“确定”（如下图）；




9. 关闭点火开关“确定”（如下图）；




10. 打开点火开关，点击“确定”（如下图）；




11. 是否清除故障码（如下图）；






12. 控制模块程序成功完成。点击“确定”（如下图）；



13. 关闭点火开关。点击“确定”（如下图）；



14. 仪表提示：驻车制动器处于维修模式（如下图）；




15. 更换后选择【驻车制动器-驻车制动块更换-退出维护模式应用程序（更换刹车片后执行的功能）】（如下图）；




路虎 Range Rover Sport [揽胜运动版] 2015  
VIN码 SALWA2FF7

16. 操作员信息，点击“确定”（如下图）；




17. 打开点火开关。点击“确定”（如下图）；




18. 在执行该程序期间，发动机应关闭，且供电应为 12.5V(标准)，  
点击“确定”(如下图)；




19. 打开点火开关，点击“确定”(如下图)；




20. 确保发动机正在运行，点击“确定”（如下图）；




21. 确保车辆在水平地面上处于静止状态，刹车踏板未踏下，释放驻车制动器，点击“确定”（如下图）；




22. 安装了新的驻车制动块后，必须完成此应用程序，以便通过制动开关重新启用驻车制动操作，点击“确定”（如下图）；




23. 退出维护模式应用程序完成。“确定”（如下图）；





24. 关闭点火开关，点击“确定”（如下图）；




25. 打开点火开关，点击“确定”（如下图）；




26. 清除车辆故障码，点击“确定”（如下图）；






27. 控制模块程序成功完成，点击“确定”（如下图）；



28. 关闭点火开关，点击“确定”（如下图）；



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。