

雪佛兰科帕奇驻车制动器校准


功能说明： 雪佛兰科帕奇，PBCM（驻车制动控制模块）有故障码；C0558-5A 校准数据不可信。需要做“驻车制动器校准”这个特殊功能。

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2011 年雪佛兰科帕奇，VIN 为：KL1FC5E47BB05****。（如下图）；



电子手刹黄色故障灯闪烁，（如下图）；



操作指引：

1. PBCM（驻车制动控制模块）有故障码；C0558-5A 校准数据不可信（如下图）；



图 1

2. 进入 PBCM（驻车制动控制模块）系统，选择【特殊功能】（如下图）；



图 2

3. 选择【驻车制动器校准】(如下图);



图 3

4. 确认条件满足, 点“确定”(如下图);



图 4

5. 当前状态为：无（如下图）；



图 5

6. 点“启动”，状态会变为：启动（如下图）；



图 6

7. 清除故障码后，PBCM（驻车制动控制模块）无故障码（如下图）；



图 7

8. 仪表无手刹故障灯（如下图）；



图 8

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。