

2010 年讴歌 MDX 乘客侧车窗学习

2010 年讴歌 MDX 车辆 VIN 码: 2HHYD2837AH*****




功能作用: 更换乘客车窗马达或者控制模块后，需使用该功能对乘客车窗进行学习


支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV

1. 选择“X431-PADV 设备”，选择【讴歌】，连接进入后选择【加拿大】(如下图)；



2. 选择【智能检测】扫描全车系统（如下图）；



3. 选择【车身电气系统】（如下图）；



4. 选择【电动车窗】(如下图):



5. 进入后读取到故障码“前排乘客侧车窗位置数据错误”(如下图):




6. 选择【特殊功能】(如下图):




7. 选择【助手席侧电动车窗的重新设置】(如下图):




8. 点“确定”（如下图）；




9. 点“确定”（如下图）；




10. 提示“按前排乘客侧车窗升降开关，车窗向下移动到底”，然后点“是”（如下图）；



11. 提示“按前排乘客侧车窗升降开关，车窗向上移动到顶部，保持两秒”，然后点“是”（如下图）；



12. 提示“电动车窗控制单元重新设置完成”，点“确定”（如下图）；



13. 清除一遍故障码，关于乘客侧车窗的故障已经消失，学习结束（如下图）。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。