

凯迪拉克 EBCM 配置与设定

功能说明： EBCM 配置与设定。

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 凯迪拉克 ATSL VIN:LSGAR5AL7FH0****。(如下图)。



BECM 报故障码：C056E-45 电子控制单元-变量未编程。(如下图)。




操作指引：


1. 进入软件选择【在线编程】（如下图）；



2. 选择【自动识别车型】（如下图）；



3. 识别车型（如下图）；



4. 编程信息提示（如下图）；




5. 准备通讯提示（如下图）；



6. 选择【EBCM(ABS 电子刹车控制模块)】（如下图）；



7. 选择【配置与设定】(如下图);




8. 正准备进行配置与设定, 请严格按照提示操作 (如下图);




9. 不要把脚放在制动踏板上，车辆停在平坦表面上，并去除所有的额外的重量，方向盘对中（如下图）；




10. 确保点火开关打开（如下图）；




11. ECU 是否从液压单元中分离（如下图）；




12. 本程序可能需要数分钟来完成（如下图）；




13. 条件已满足，起动发动机（如下图）；



14. 不要把脚放在制动踏板上（如下图）；



15. 程序正在执行（如下图）；




16. 请关闭点火开关，然后按“确定”进入下一步（如下图）；




17. 请打开点火开关，然后按“确定”进入下一步（如下图）；




18. 程序正在执行（如下图）；




19. 起动发动机，然后按“确定”（如下图）；




20. 不要把脚放在制动踏板上（如下图）；




21. 程序正在执行（如下图）；




22. 请关闭点火开关，然后按“确定”进入下一步（如下图）；




23. 请打开点火开关，然后按“确定”进入下一步（如下图）；




24. 已成功完成（如下图）；




25. 请等待...执行 ECU 配置（如下图）；




26. 正在下载中（如下图）；




27. 程序正在执行…（如下图）；



28. 已成功完成（如下图）；



29. 操作完成，关闭点火装置 30 秒，以便重设定控制器（如下图）；



30. EBCM 系统无故障码（如下图）；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。