


宝马变速箱油更换复位

支持设备：元征综合诊断设备

支持产品：2008年宝马325i，车辆VIN码：WBAWL11098P*****

故障描述：变速箱出现EGS；齿轮油磨损，更换变速箱油后需要复位



操作流程：

1. 以 X431-PADV 为例，进入诊断系统选择【TCM（自动变速箱控制模块）】进入如图 1；




图 1

2. 系统读取故障码如图 2;



图 2

3. 选择【特殊功能】进入, 如图 3;



图 3

4. 选择【控制单元复位】进入如图 4;



图 4

5. 选择【复位齿轮油使用寿命】进入，如图 5;



图 5

6. 选择【激活】进入，如图 6；



图 6

7. 激活成功，选择【退出】如图 7；



图 7

8. 再次读取故障代码，系统无故障如图 8。



图 8

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。