

# 保时捷博克斯特更换大灯编程方法

**功能说明：** 在更换了大灯总成后，需对大灯模块进行编程设码

**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备

**实测车型：** 2016 款保时捷博克斯特

**操作过程：**

1. 2016 款保时捷博克斯特，更换了左前大灯总成



2. 仪表亮起大灯故障灯



3. 用 X-431 PADIII 进入左大灯模块，点击【读故障码】：



4. 进入模块读取出两个故障码，故障码无法清除：



5. 返回车型软件主界面点击【在线功能】:



6. 点击【在线编程】(设备需联网):



## 7. 选择【左大灯】:



## 8. 点击“确定”:



9. 点击“确定”；



10. 点击【自动搜索】；



11. 选择编程文件，点击“确定”；



12. 下载成功，点击“确定”；



13. 刷写完成，点击“确定”；




14. 返回左大灯模块，点击【在线编码】；



15. 点击【在线编码】:



16. 点击“确定”;



17. 编码后自动清除故障码，点击“确定”；



18. 点击“确定”；



19. 读取故障码，故障码已成功清除；



20. 仪表故障灯消失，故障排除。



**声明：**

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。