

奔驰 GL450 大灯在线设码

功能说明： 更换大灯模块后，需要做执行“SCN 设码（在线设码）”

支持产品： 元征 X431 PADIII、PADV 编程款综合诊断设备。

实测车型： 2015 年奔驰 GL450， VIN 为：4JGDF6EE5GA64****。（如下图）；

更换左前大灯模块



操作指引：

1. 大灯系统故障码为：B283E87 左侧氙气灯存在故障。信息缺失（如下图）。



图 1

2. 选择【SCN 设码（在线设码）】（如下图）；



图 2

3. 选择【软件校准编号（SCN）编码（自动）】（如下图）；




图 3

4. 确认条件满足，点“确定”（如下图）；




图 4

5. 选择【历史记录 SCN-1】，点“确定”（如下图）；




图 5

6. 设码已成功结束，点“确定”（如下图）；




图 6

7. 关闭点火开关，点“确定”（如下图）；



图 7

8. 打开点火开关，点“确定”（如下图）；



图 8

9. 如有问题，尝试其它历史编码项，点“确定”（如下图）；




图 9

10. 大灯系统无故障码（如下图）：



图 10

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。