

2014 年吉普指南者节气门学习

2014 年吉普指南者 车辆 VIN 码: 1C4NJDAB3ED*****



功能作用: 更换节气门或者清洗节气门后需使用该功能对节气门进行匹配学习


支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV

1. 选择【X431-PADV】设备，选择【JEEP】车型，连接进选择【16PIN】接头，然后选择【自动搜索】(如下图);



2. 选择【智能检测】扫描全车系统（如下图）：



3. 选择“发动机控制模块”（如下图）：

PCM(动力控制模块)	4	进入系统
ABS(防抱死制动系统)	1	进入系统
SRS(安全气囊 - ORC(安全气囊系统))	1	进入系统
BCM(车身控制模块/中央网关 - TIPMCGW/FCMCGW)	1	进入系统
CCN(驾驶室/仪表板)	2	进入系统
TCM(变速器控制模块)	正常	进入系统
WCM(无线控制模块(TM) (胎压监控系统))	正常	进入系统

Jeep Compass [指南者] 2014
VIN码 1C4NJDAB3E

报告 比较结果 检测计划 清码

4. 由于之前节气门匹配不当，导致读取到一系列故障码，车辆无法加油（如下图）；




5. 选择【特殊功能】（如下图）；



6. 选择【学习 ETC（电子节气门控制，节气门匹配）】（如下图）；




7. 点“确定”（如下图）；




8. 提示“将车辆热车一段时间，在执行此功能，否则会导致执行失败”，热车后点“确定”（如下图）；




9. 提示“将油门踏板踩到底，保持节气门全开”，踩下后点“确定”（如下图）；




10. 提示“将油门踏板一直踩到底”（如下图）：




11. 提示“松开油门踏板”，松开后点“确定”（如下图）：




12. 提示“不要触碰油门踏板”（如下图）：




13. 提示“电子节气门学习完成”，点“确定”（如下图）：



14. 提示“学习通过”，点“确定”（如下图）；



15. 阅读提示，点“确定”（如下图）；



16. 清码后，重新读码，显示“无故障码”，匹配结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。