

# 宝马 218 天窗遮阳帘校准

**功能说明：** 宝马 218 车型天窗遮阳帘无法打开，需对天窗模块做初始化设置

**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备。

**实测车型：** 2016 款宝马 218

## 操作过程：

1. 用 X-431 PADIII 快速测试读出天窗模块有一个【030295 活动饰板，不存在初始化设置】故障码，故障码状态为永久，故障码无法清除；




## 2. 进入天窗模块——点击【动作测试】:



## 3. 点击【SHD/活动饰板】:



4. 点击【活动天窗/活动饰板调教过程】:



5. 点击【激活】:



6. 天窗和遮阳帘会自动打开/关闭一次，开关结束后，校准完成：



7. 进入读取故障吗，无故障码，故障排除：



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。