

宝马 535Li EPS 设码

功能说明： 设码

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 宝马 535Li VIN 码:LBVCU7105DSE8****



更换二手电动助力转向总成后，系统报故障码（如下图）。



操作指引：

1. 进入【宝马】软件,选择【编码/编程】(如下图);



2. 选择【设码】(如下图);




3. 识别出来信息配置，下一步（如下图）；




4. 选择【EPS（电动助力转向系统）】（如下图）；




5. 点击“是”继续（如下图）；




6. 是否手动选择所需编码数据的集成等级？“否”（如下图）。



7. 设码中（如下图）；



8. 重新编码完成（如下图）；



9. 设码后系统无故障码（如下图）：



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。