

比亚迪唐自适应巡航系统校准

功能说明： 比亚迪唐拆装或更换前毫米波雷达后，需要执行“驾驶校准服务标定（动态校准）”这个功能。

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 比亚迪唐，拆装前毫米波雷达，仪表提示“请检查自动紧急制动系统”。（如下图）；



操作指引：

1. 进入【自适应巡航系统】，故障码为：“C2F9A78 MRR（自适应巡航系统）未校准”。（如下图）；



2. 进【特殊功能】，选择【驾驶校准服务标定（动态校准）】（如下图）；




3. 此功能需要路试，查看操作提示，点“确定”（如下图）；




图 3

4. 路试过程中，提示“正在校准”（如下图）；



5. SDA 校准运行状态：标定完成，点“确定”（如下图）；



6. 自适应巡航系统无故障码（如下图）；



7. 仪表无故障灯（如下图）；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。