

## 宝马驾驶员座椅标准化

**功能说明：** 驾驶员座椅标准化

**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**实测车型：** 宝马 528Li VIN 码:LBVKY3102JSG9\*\*\*\*\*




FAS 系统报故障码：8029CA SMFA: 由于未校准或校准无效，而造成座椅无法传送。



## 操作指引：

1. 选择进入【特殊功能】（如下图）；



2. 选择【车身部分】（如下图）；



3. 选择【驾驶员座椅标准化】(如下图);



4. 点击“继续”(如下图);




## 5. 注意提示信息，点击“继续”；



## 6. 座椅标准化已激活... (如下图);




7. 标准化已结束（如下图）；



8. 已成功进行了座椅标准化设置（如下图）；



## 9. 退出服务功能（如下图）：



## 10. 系统无故障码（如下图）：



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。