

## 宝马活动天窗标准化

**功能说明：** 活动天窗标准化

**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**实测车型：** 宝马 525Li VIN 码:LBVCU3108DSG1\*\*\*\*, (如下图)。




FZD(天窗功能中心)报故障码“030215 SHD:不存在标准化设置”。(如下图)。



# 操作指引：

1. 选择【特殊功能】（如下图）；




2. 选择【车身部分】（如下图）；

| 菜单显示 |         |
|------|---------|
| 驱动部分 | 底盘部分    |
| 车身部分 | 驾驶员辅助系统 |
| 维护   |         |


3. 选择【活动天窗标准化】(如下图);



4. 正在分析故障数据请等待! ... (如下图);



5. 点击【F1”进行标准化设置】处理中，请等待...（如下图）；




6. 正在进行标准化设置（如下图）；



7. 标准化设置成功结束，未出现故障（如下图）；



8. 服务功能结束（如下图）；



9. 系统无故障码（如下图）：



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。