

奔驰 GLK 更换空调压缩机磨合方法


功能说明： 更换全新空调压缩机后，压缩机不工作，需对压缩机进行磨合

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2014 款奔驰 GLK

操作过程：

1. 用 X-431 PADIII 进入奔驰诊断软件，点击【系统选择】：




2. 选择【空调】:



3. 点击【特殊功能】:



4. 点击【学习过程】:



5. 点击【制冷剂压缩机的磨合】:



6. 启动发动机，点击“下一步”；



数据流名称	值	单位
先决条件: -空调系统必须正确添加制冷剂. -'关闭'按钮未被按下. -内燃机处于怠速状态.		
注意: -仅在安装了新的制冷剂压缩机时,才要求执行磨合过程. -该过程持续约90秒.		



7. 空调面板 AC 指示灯快速闪烁；



8. 磨合完成，点击“确定”；



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。