

## 奥迪 Q5 换道辅助系统在线参数化重置

**支持设备：** 元征带编程综合诊断 PAD5、PAD3、PRO5 设备

**支持产品：** 2015 年奥迪 Q5，车辆 VIN 码：LFV3B28RXF3\*\*\*\*\*

**故障描述：** 车辆变换辅助控制单元 2-无法自动校准





## 操作流程:

1. 以 X431-PADV 为例，进入诊断系统在线功能选择【在线参数化配置】进入如图 1；



图 1

2. 选择【3C 换道辅助系统】进入如图 2；



图 2

3. 保持网络连接正常，下载文件请稍后如图 3；



图 3

4. 选择第二个可选文件点击“确定”进入如图 4;



图 4

5. 刷写文件中请稍后如图 5;



图 5

6. 关闭点火开关等待 30 秒后再打开点火开关选择“确定”进入，如图 5；



图 6

7. 选择“确定”清除故障代码如图 7；




图 7

8. 参数化配置文件刷写成功，选择“确定”进入如图 8；



图 8

9. 系统自动读取故障代码后，选择“确定”退出如图 9；



图 9

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。