

2012 年宝马 730Li 变速箱电脑编程

支持设备：元征带编程综合诊断 PAD5、PAD3、PR05 设备

支持车型：2012 年宝马 730Li，车辆 VIN 码：WBAKB2108CDX****

故障描述：更换全新变速箱电脑后需要编程，二手变速箱电脑需要使用 G3 刷空，全新电脑则不需要。



操作流程：

1. 以 X431-PADV 为例，进入诊断系统选择“下一步”系统进入如图 1；



图 1

2. 选择【编码/编程】进入如图 2:




图 2

3. 确认信息无误后选择“下一步”进入，如图 3;

车辆信息	配置
车辆识别号:	WBAKB2108C[]
底盘:	F002
出厂数据状态:	F001-11-09-507
当前数据状态:	F001-16-03-502
目标数据状态:	F001-21-03-520
里程 (公里[英里]):	129488(80459)
类型目的地代码:	KB21

图 3

4. 选择需要编程的模块【TCM(自动变速箱控制模块)-DME/DDE】如图 4;



图 4

5. 选择“确定”进入，如图 5;



图 5

6. 选择【编程】进入如图 6;




图 6

7. 带*为必刷文件，选择 1. 2. 3. 4 四个文件编程如图 7;



图 7

8. 选择好文件后选择“下一步”进入如图 8;



图 8

9. 保持车辆电压稳定打开, 选择“是”进入如图 9;



图 9

10. 设备连接网络下载编程文件请稍后如图 10;



图 10

11. 选择“是”进入如图 11;



图 11

12. 编程中请稍后如图 12;



图 12

13. 变速箱编程成功选择“确定”进入如图 13;




图 13

14. 设码中请稍后如图 14;




图 14

15. 变速箱编码成功选择“确定”退出完成编程如图 15;




图 15

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。