

2017 年奔驰 S320L 驾驶员座椅标准化复位

2017 年奔驰 S320L 车辆 VIN 码: WDDUG6CB1HA2*****



功能作用: 更换驾驶员座椅控制模块或者拆卸驾驶员座椅后, 需使用该功能进行复位

支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV


1. 选择【X431-PADV】设备, 连接进入后, 选择【自动搜索】(如下图):



2. 选择【加强版本】(如下图):



3. 选择【快速测试】(如下图):



4. 选择【驾驶员座椅控制模块】(如下图):



5. 读取故障码，显示一系列故障码 (如下图):



6. 选择【特殊功能】(如下图):



7. 选择【学习过程】(如下图):



8. 选择【标准化】(如下图):




9. 阅读提示，然后点“继续”(如下图):




10. 提示“标准化，请稍后”（如下图）：



11. 提示“已成功执行标准化”，点“继续”退出（如下图）：



12. 重新读码，故障码消失，车辆恢复正常，校准结束。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。