

雪佛兰迈锐宝曲轴位置变化学习

功能说明： 雪佛兰迈锐宝，发动机系统有故障码：P0315-00 曲轴位置系统变动未读入。需要执行“曲轴位置变化学习”这个特殊功能


支持产品： 元征全系列 PRO 系列或者 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 2015 年雪佛兰迈锐宝，VIN 为：LSGGG54Y1FS14****。（如下图）；



操作指引：

1. 快速测试，保存报告。发动机系统有故障码：P0315-00 曲轴位置系统变动未读入。（如下图）；



2. 进入发动机系统，点 P0315-00 故障码下面的“维修方案”（如下图）；



3. 认真阅读维修方案。电路/系统检验。1. 执行故障诊断仪上的“曲轴位置系统偏差读入”程序。（如下图）；



4. 选择【特殊功能】(如下图);




5. 选择【学习功能】(如下图);




6. 选择【曲轴位置变化学习】(如下图);



7. 确认条件满足, 点“确定”(如下图);




8. 关闭空调，点“确定”（如下图）；



9. 将油门踏板踩到底，在发生燃油切断时释放踏板（如下图）；



10. 成功通过测试，点“确定”（如下图）；



11. 快速测试，保存报告。P0315-00 曲轴位置系统变动未读入这个故障码被清除掉（如下图）；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。