

大众迈腾转向角传感器初始化

功能说明：大众迈腾，44 助力转向系统有故障码：03803 助力转向的转向角传感器。将方向盘左右打到底并保持几秒，03803 这个故障码就可以被清除。

支持产品：元征全系列 PRO 系列或者 PAD 系列综合诊断设备。

实测车型：2013 年大众迈腾，VIN 为：LFV3A23C2D306****。（如下图）：



操作指引：

1. 快速测试，保存报告，44 助力转向系统有故障码：03803 助力转向的转向角传感器。（如下图）；




图 1

2. 进入【44 助力转向】系统（如下图）；



图 2

3. 读数据流，007-4，标定-状态（G85），转向角未初始化（如下图）；



图 3

4. 将方向盘左右打到底并保持几秒。读数据流，007-4，标定-状态（G85），转向角初始化（如下图）；




| 数据流名称 | 数据流值 | 标准范围 | 单位 |
|--------------------|---------|------|-------|
| 007-1,转向角传感器 (G85) | -386.51 | | deg |
| 007-2,转向角-速率 | 256.00 | | deg/s |
| 007-3,标定-状态 (G85) | 已校准 | | |
| 007-4,标定-状态 (G85) | 转向角初始化 | | |



图 4

5. 快速测试，保存报告，44 助力转向系统无故障码（如下图）；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。