

宝马 730 转向角传感器匹配

功能说明： 宝马 730，SZL（转向柱控制中心）有故障码：9501 SZL 转向角传感器匹配。需要执行“转向角传感器匹配”这个功能。

支持产品： 本文档以“故障引导”功能为例，演示“转向角传感器匹配”这个功能。支持“故障引导”的产品为元征 PADV、PADVII。

实测车型： 2003 年宝马 730，VIN 为：WBAGN21020DR8****（如下图）；



操作指引：

1. 快速测试，保存报告。SZL（转向柱控制中心）有故障码：9501 SZL 转向角传感器匹配。（如下图）；



图 1

2. 进入 SZL（转向柱控制中心）系统，点【故障引导】（如下图）；



图 2

3. 点“转向角传感器匹配”（如下图）；




图 3

4. 在进行以下操作后必须匹配转向角，点“继续”（如下图）；



图 4

5. 点“是”进行转向角匹配（如下图）；



图 5

6. 将前车轮置于直线行驶位置，点“继续”（如下图）；



图 6

7. 转向角匹配成功，点“继续”（如下图）；



图 7

8. 快速测试，保存报告，SZL（转向柱控制中心）无故障码（如下图）；



图 8

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。