

保时捷卡曼乘客座椅电机校准

功能说明： 座椅电机校准

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 保时捷 卡曼 VIN:WP0AA2989FK16**** (如下图)。



乘客侧座椅存储器系统报故障码：000D02 前后调节电机 没有或不正确的基本设置/适应。




操作指引：


1. 进入乘客侧座椅存储器系统，选择【特殊功能】（如下图）；




2. 选择【校准座椅电机】（如下图）；




3. “<标准化座椅电机>程序不得中断”，请提前将靠背移至笔直位置。点击“确定”（如下图）；



4. 标准化过程中，确保车内无人且执行序列时座位不会卡住任何人或物体。点击“确定”（如下图）；




5. 反向校正已成功完成，按“确定”键继续（如下图）；




6. 校正已成功完成，按“确定”键继续（如下图）；



7. 程序运行中... (如下图);



8. 已成功完成过程 (如下图);



9. 系统无故障码（如下图）：



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。