

2018 年众泰 E200 后轮电子刹车分泵维修回缩释放操作

2018 年众泰 E200 车辆 VIN 码: LJ8E3C1M1JD*****



功能作用: 配备电子手刹的众泰 E200, 执行后轮刹车片更换或者维修时需使用该功能对电子分泵进行回缩释放

支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV


1. 选择【X431-PADV】设备, 选择【众泰】车型, 连接进入后选择【众泰 E 系列(新能源)】(如下图):



2. 选择【E200】(如下图);



3. 选择【智能检测】扫描全车系统(如下图);



4. 选择【电子驻车制动系统】(如下图):



5. 选择【特殊功能】(如下图):




6. 选择【维修释放】(如下图):




7. 选择【执行维修释放(刹车片回缩,准备换刹车片)】(如下图):




8. 点“确定”（如下图）；



9. 提示“功能执行中”，同时可以听到分泵回缩的声音（如下图）；




10. 提示“执行维修释放完成”，点“确定”可以执行更换操作（如下图）；




11. 更换完成后，选择【维修释放恢复（刹车分泵释放，更换刹车片后执行的功能）】（如下图）；




12. 点“确定”（如下图）；



13. 提示“功能执行中”，同时可以听到分泵释放的声音（如下图）；



14. 提示“执行维修释放恢复完成”，点“确定”操作完成（如下图）。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。