

宝马 X3 ABS（防抱死刹车系统—DSC）设码

功能说明： 宝马 X3 更换 ABS 控制模块，ABS 系统有故障码，480A23 DSC：控制单元设码错误，车辆错误。可以先尝试做设码功能

支持产品： 元征全系列 PRO 系列或者 PAD 系列综合诊断设备

仪表亮 ABS 故障灯、防滑灯（如下图）；



操作指引：

1. 智能诊断，保存故障报告。ABS 系统有故障码，480A23 DSC：控制单元设码错误，车辆错误（如下图）；




图 1

2. 点“帮助”（如下图）；



图 2

3. 保养错误：对控制单元重新设码（如下图）；




图 3

4. 点【编码/编程】(如下图);




图 4

5. 选择【设码】(如下图);



图 5

6. 点“下一步”（如下图）；



图 6

7. 选择【ABS（防抱死刹车系统-DSC）】（如下图）；



图 7

8. 点“是”继续（如下图）；



图 8

9. 不手动选择所需编码数据的集成等级，点“否”（如下图）；



图 9

10. 设码中（如下图）；



图 10

11. 重新编码已完成，点“确定”（如下图）；



图 11

12. 保存故障报告，ABS 系统无故障码（如下图）；




图 12

13. 仪表无故障灯（如下图）；



图 13

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。