

## 2011 年奥迪 A8L 更换气囊电脑部件保护

**功能说明：** 奥迪 A8L 更换气囊电脑需要做固件保护功能

**支持产品：** 元征 PAD3、PAD5 带编程的综合诊断设备

**实测车型：** 2011 年奥迪 A8L，车辆 VIN 码：WAURVAFD6BN02\*\*\*\*

### 操作指引：

1. 快速测试，扫描所有系统，点“报告”，保存报告。安全气囊有故障码，U110100 组件保护激活（如下图）；



图 1

2. 以 X431-PADV 为例，进入传统诊断系统选择【在线部件保护】进入如图 2；



图 2

3. 确认车型年份，选择“开始”，进入如图 3；



图 3

4. 设备连接网络选择【安全气囊，部件保护】进入，如图 4；



图 4

5. 选择【执行】进入如图 5；



图 5

6. 打开点火开关，确保电压稳定，选择“继续”进入，如图 6；




图 6

7. 选择“继续”进入，如图 7；



图 7

8. 该车为智能钥匙不带电子点火开关，选择“2”进入，如图 8；



图 8

9. 将钥匙放在感应区并打开点火开关，如图 9：



图 9

10. 设备从驾驶授权系统获取数据完成后会自动跳转下一步骤如图 1 0;




图 10

11. 获取数据后开始发送数据到服务器，选择“继续”进入如图 11;




图 11

12. 下载文件中，请稍后如图 12；




图 12

13. 文件上传成功等待服务器返回数据稍后如图 14；




图 13

14. 选择“继续”进入如图 16;




图 16

15. 选择“继续”进入如图 17;




图 17

16. 全自动空调控制器启用成功，选择“继续”退出完成如图 18；




图 18

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。