


宝马 740 HSR 试运行

功能说明： 宝马 740 更换 HSR 控制模块，HSR 系统有故障码，480393 后桥侧向偏离调节：进行试运行。需要执行“HSR 试运行”这个特殊功能；

支持产品： 元征全系列 PRO 系列或者 PAD 系列综合诊断设备

测试车辆： VIN：WBAKB4106AC42****（如下图）；



操作指引：

1. HSR 系统有故障码，480393 后桥侧向偏离调节：进行试运行（如下图）；



图 1

2. 选择【特殊功能】(如下图);



图 2

3. 选择【HSR 试运行】(如下图);



图 3

4. 后桥侧向偏离调节 (HSR) 试运转时, 系统读取伺服马达的当前位置并存储在 HSR 控制单元内。点“继续”。(如下图);



图 4

5. HSR 试运行成功。关闭点火开关, 等待 10 秒, 重新打开点火开关。点“继续”(如下图);



图 5

6. 服务功能结束。点“继续”（如下图）；



图 6

7. HSR 系统无故障码（如下图）；



图 7

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。