


奔驰 GLE320 SG-AWF-碰撞预防辅助系统 SCN 设码

功能说明： 奔驰 GLE320 ， SG-AWF-碰撞预防辅助系统有故障码：B220600 当前的车辆识别号错误或不存在。需要执行 SCN 设码功能。

支持产品： 元征 PADIII、PADV、PADVII 等具有编程功能的诊断设备。

车辆 VIN：WDCDA6CB4GA65****（如下图）；



操作指引：

1. 保存故障报告。SG-AWF-碰撞预防辅助系统有故障码：B220600 当前的车辆识别号错误或不存在。（如下图）；



图 1

2. 进入【SG-AWF-碰撞预防辅助系统】(如下图);



图 2

3. 选择【SCN 设码 (在线设码)】(如下图);



图 3

4. 选择【软件校准编号（SCN）编码（自动）】（如下图）；




图 4

5. 确保条件满足，点“确定”（如下图）；




图 5

6. 尝试选择【历史记录 SCN-1】(如下图);




图 6

7. 设码已成功结束。点“确定”(如下图);




图 7

8. 关闭点火开关，点“确定”（如下图）；



图 8

9. 控制模块复位，请等待（如下图）；




图 9

10. 点“是”清除故障码（如下图）；




图 10

11. 清除故障码已完成，点“确定”（如下图）；




图 11

12. SG-AWF-碰撞预防辅助系统无故障码（如下图）：



图 12

声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。