

# 2017 年宝马 530Li 清洗节气门复位调校值

**功能说明:** 宝马清洗节气门后需要复位调校值

**支持产品:** 元征 PADIII、PADV、PRO5 等编程款诊断设备

**实测车型:** 2017 宝马 53Li, 车辆 VIN 码: LBVKY5109JSJ9\*\*\*



## 操作流程:

1. 快速测试，扫描所有系统 ECM 有故障码（如下图）；



图 1

2. 选择【特殊功能】进入如图 2;



图 2

3. 选择【驱动部分】进入, 如图 3;



图 3

4. 选择【复位调校值】进入如图 4;



5. 进入功能中请稍后，如图 5:




图 5

6. 选择【F6 复位所有调校值】进入图 6;



7. 选择【F1】进入如图 7;



图 7

8. 车辆自动执行驻车激活请稍后如图 8;




图 8

9. 功能执行中请稍后如图 9;





图 9

10. 选择“继续”进入，如图 10；



11. 复位调校值完成选择“继续”进入如图 11；




图 11

12. 选择“继续”进入如图 12;




继续

宝马 530Li 2018

VIN码 LBVKY5109J

图 12

13. 启动发动机等待 2 分钟后选择“继续”进入如图 14;




继续

宝马 530Li 2018

VIN码 LBVKY5109J

图 13

15. 选择“继续”退出系统完成复位功能 15;



16. 清除故障码后如图 16;



图 16

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。