

2016 年路虎在线变速箱编程

功能说明： 变速箱数据错误需要在线编程

支持产品： 元征 PADIII、PADV、PRO5 等编程款诊断设备

实测车型： 2016 路虎揽胜，车辆 VIN 码：SALGA3EE8GA2***

操作流程：

1. 进入路虎诊断系统选择【在线功能】进入如图 1；



图 1

2. 确认车架号无误后选择 “是” 进入如图 2;



图 2

3. 选择【在线编程】进入，如图 3;




图 3

4. 选择车型【揽胜（Range Rover）（2016）】进入如图 4；



图 4

5. 选择【编程原车模块】进入，如图 5；



图 5

6. 选择 TCM（变速器控制模块）进入图 6；



图 6

7. 选择“确定”进入如图 7；



图 7

8. 选择“确定”进入如图 8;




图 8

9. 选择“确定”进入如图 9;



图 9

10. 打开点火选择“确定”进入，图 10；



图 10

11. 打开点火开关选择“确定”进入如图 11；




图 11

12. 选择“确定”进入下载编程文件如图 12;



图 12

13. 下载编程文件成功选择“确定”进入如图 14;



图 13

14. 保持电压在 12.5V 以上选择“是”进入编程如图 15；



图 15

15. 关闭点火开关选择“确定”进入如图 16；



图 16

16. 编程中请稍后如图 17;



图 17

17. 打开点火开关，选择“确定”进入如图 16;



图 16

18. 选择“确定”进入下载出厂零部件文件如图 17；



图 19

19. 文件下载成功选择“确定”进入如图 20；



图 20

20. 选择“确定”进入如图 21;



图 21

21. 选择“是”进入开始编程如图 7;



图 22

22. 选择“是”进入如图 23;



图 23

23. 编程成功选择“返回”退出完成编程如图 24;



图 24

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。