

# 斯柯达明锐 2009 年发动机电脑防盗匹配

**功能说明：** 斯柯达明锐更换全新发动机克隆匹配

**支持产品：** X-431 IMMO Pro 防盗设备或带有 G3 的综合诊断设备

**实测车型：** 2009 年斯柯达明锐 ， 车辆 VIN 码： WVAM4Z99265\*\*\*



该发动机类型为 ME7.5.20 更换发动机标签如下图：



更换全新发动机电脑后防盗未同步不能启动，故障码下图：



仪表显示防盗灯如图：



## 操作流程:

1. 以 IMMO Pro 为例，进入斯柯达车系选择【发动机模块更换】进入如图 1；



图 1

2. 选择【平台模式】进入如图 2；  
(请登录设备账号，保持网络连接正常)




图 2

3. 连接编程器和诊断头选择“确定”进入，如图 3；



图 3

4. 选择【自动检测防盗系统】进入如图 4；



图 4

5. 打开点火开关选择“确定”进入，如图 5；




图 5

6. 识别为 4 代防盗系统选择“确定”进入如图 6；




图 6

7. 选择【步骤 1：获取外来发动机防盗数据（未执行）】进入，如图 7；



图 7

8. 没有防盗数据文件将外来发动机电脑装车后选择“否”进入如图 8；



图 8

9. 插入原车钥匙打开点火选择“确定”进入如图 9;




图 9

10. 选择【OBD 读取防盗数据】进入如图 10;




图 10



11. 关闭点火开关 5 秒后再打开点火开关选择“确定”进入如图 11；




图 11

12. 数据读取成功需要保存数据选择“是”，不需要选择“否”进入如图 12；



图 12



13. 完成步骤 1 后开始步骤 2：获取原车发动机防盗数据，选择“否”进入如图 13；




图 13

14. 原车发动机电脑损坏不能通讯，选择【从防盗模块获取】进入如图 14；




图 14

15. 用原车钥匙打开点火开关后选择“确定”进入读取防盗数据如图 15；




图 15

16. 获取到原车数据后选择“确定”进入如图 16；



图 16

17. 选择【步骤 3：更换防盗数据】如图 17；



图 17

读取数据需要连接 Type-C 数据线通讯如图 17-1：



图 17-1

18. 同步防盗数据中请稍后如图 18;




图 18

19. 防盗数据更换成功, 选择“确定”退出如图 19;




图 19

20. 诊断全车系统，发动机无故障代码，仪表防盗灯熄灭如图 20，图 21；



图 20



图 21

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。