

## 奔驰 S320 天窗遮阳帘校准

**功能说明：** 奔驰 S320 天窗遮阳帘校准

**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备

**实测车型：** 2016 款奔驰 S320

**操作过程：**



1. 前部天窗遮阳帘无法正常关闭，后部天窗遮阳帘可以正常关闭，需对天窗遮阳帘进行校准；



2. 用 X-431 PADIII 进入滑动天窗控制模块，点击【特殊功能】；



## 3. 点击【学习过程】:



## 4. 点击“继续”:



## 5. 点击“继续”；




## 6. 校准中；



7. 校准完成，点击“继续”；



8. 前后天窗遮阳帘可以正常关闭，故障排除。



### 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。