


保时捷 Carrera 电动助力转向系统在线编码

功能说明： 保时捷 Carrera 更换二手方向机后，电动助力转向系统有故障码：C11006 编码。需要做在线编码功能。

支持产品： 元征全系列 PRO 系列或者 PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2017 保时捷 Carrera，VIN 为：WPOAA2993HS10****（如下图）；



更换二手方向机后，仪表提示：转向助力器受限。（如下图）；



操作指引：

1. 电动助力转向系统有故障码：C11006 编码（如下图）；



图 1

2. 选择【在线编码】（如下图）；



图 2

3. 选择【在线编码】(如下图);




图 3

4. 此功能会把系统的编码值恢复到出厂设置，点“确定”(如下图);




图 4

5. 点“下载”（如下图）；




图 5

6. 文件下载成功，点“确定”（如下图）；



图 6

7. 编码成功，点“确定”（如下图）；




图 7

8. 清码后，电动助力转向系统无故障码（如下图）；



图 8

9. 仪表无转向助力器受限的故障提示（如下图）；



图 9

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。