

长城哈弗 H7X 卡钳标定

功能说明：长城哈弗 H7X, 电子手刹故障。ESP(电子稳定程序)有故障码: C010653 电子驻车夹紧电机 (PBC) 未完成下线检测。需要执行“卡钳标定”这个功能。

支持产品：元征全系列 PRO 系列或者 PAD 系列综合诊断设备

实测车型：2020 年长城哈弗 H7X, VIN 为: LGWEF5A51LF00**** (如下图);



操作指引：

1. ESP (电子稳定程序) 有故障码: C010653 电子驻车夹紧电机 (PBC) 未完成下线检测 (如下图);



图 1

2. 进 ESP（电子稳定程序），选择【动作测试】（如下图）；



图 2

3. 选择【卡钳测试】。将 EPB（电子手刹）置于释放状态。点“确定”（如下图）；



图 3

4. 选择【卡钳标定】(如下图);



图 4

5. 点“开始”(如下图);



图 5

6. 卡钳标定完成，点“退出”（如下图）；



图 6

7. ESP（电子稳定程序）无故障码。电子手刹工作正常（如下图）；



图 7

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。