


2017 年奥迪 Q3 转向角传感器基本设置

2017 年奥迪 Q3 车辆 VIN 码：LFV2B28U4H3*****



功能作用： 更换方向盘游丝或者更换转向助力系统控制模块后，仪表亮故障灯或者报相关故障后需执行此功能

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品： X431-PADV

1. 2017 年奥迪 Q3 更换方向盘游丝后，仪表报一系列故障灯（如下图）；



2. 选择【X431-PADV】设备，选择【奥迪】软件，连接进入后选择【智能检测】扫描全车系统（如下图）；



3. 选择【03 制动电子装置】（如下图）；



4. 读取到如下故障码（如下图）：



5. 选择系统列表上线的【引导型功能】（如下图）：



6. 根据车辆铭牌，选择车型信息后，点“开始”（如下图）；




7. 选择【03 制动电子装置】（如下图）；




8. 选择右上角的【引导型功能】(如下图):




9. 选择【03-转向角传感器-G85 基本设置】(如下图):




10. 点“继续/完成”（如下图）；




11. 点“是”执行基本设置（如下图）；




12. 显示执行进度，耐心等待（如下图）；




13. 阅读提示，点“继续/完成”（如下图）；




14. 提示“左右转动方向盘，摆正后再平地上以不超过 20km/h 速度行驶一段距离，然后停下，车辆摆正不移动方向盘”，点“是”（如下图）；




15. 提示“程序自动继续，请稍后”（如下图）；




16. 提示“传感器的基本设置已成功执行”，点“继续/完成”（如下图）；



17. 提示“检测结束”，点（继续/完成）（如下图）；



18. 重新读码显示正常无码（如下图）：



19. 查看仪表，故障灯消失，车辆恢复正常（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。