

凯迪拉克 XTS RAD（收音机）模块在线编程

功能说明：凯迪拉克 XTS，更换二手收音机模块。RAD（收音机）系统有故障码：
B1271-00 防盗活动。需要对收音机模块编程。

支持产品：元征 X431 PADIII、PADV、PADVII 等有编程功能的综合诊断设备。

实测车型：2016 年凯迪拉克 XTS，VIN 为：LSGGH55L3GS16****（如下图）；



收音机显示“防盗锁定”。



操作指引：

1. 进中国通用软件，智能诊断，保存故障报告。RAD(收音机)系统有故障码：B1271-00 防盗活动。（如下图）；



图 1

2. 选择“在线编程”。认真阅读“提示信息”，确认条件满足，点“是”（如下图）；



图 2

3. 收音机系统编程数据量很大, 强烈建议用配套的 USB 线连接主机和诊断接头。(如下图);



图 3

4. 确认条件满足, “确定”(如下图);



图 4

5. 选择【RAD（收音机）】（如下图）；



图 5

6. 点【编程】（如下图）；




图 6

7. 确认车辆点火开关打开，发动机关闭。点“是”（如下图）；



图 7

8. 编程中（如下图）；




图 8

9. 编程成功，关闭点火开关 30 秒后重新打开。点“确定”（如下图）；




图 9

10. 全车清码后，保存故障报告，RAD（收音机）系统无故障码（如下图）；



图 10

11. 收音机工作正常。



图 11

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。