

2011 年上汽大众途观天窗基本设置

2011 年上汽大众途观 车辆 VIN 码: LSVUD65NXB2*****




功能作用： 更换新的天窗控制单元或者天窗总成，需要重新执行天窗基本设置

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品： X431-PADV

1. 选择【X431-PADV】设备，选择【上汽大众】软件，连接进入后选择【智能检测】扫描系统（如下图）；




2. 选择【4F 中央电气系统电子装置 2】(如下图);



3. 读取到如下故障码 (如下图);



4. 选择系统列表上方的【引导型功能】（如下图）；



5. 选择车型信息后，点“开始”（如下图）；

6. 选择【4F 中央电气系统电子装置 2】(如下图);




7. 点右上角的【引导型功能】(如下图);




8. 选择【4F-基本设置】(如下图);




9. 提示“打开点火开关”，然后点“继续/完成”(如下图);




10. 提示“打开点火开关，关闭驾驶员车门”，然后点“继续/完成”（如下图）；




11. 提示“正在读取控制单元数据，请等待”（如下图）；




12. 选择“-1-活动天窗”，点右边的“-1-”菜单（如下图）；




13. 阅读提示，然后点“继续/完成”（如下图）；



14. 提示“处理中，请等待”（如下图）；



15. 提示“所选部件已执行基本设置，是否对附加部件进行基本设置”，点“否”（如下图）；



16. 提示“控制单元故障已删除”，点“继续/完成”（如下图）；



17. 进入系统，重新读码，显示“无故障码”，车辆天窗恢复正常，基本设置结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。