

2018 款奔驰 S320 座椅校准方法

功能说明： 该车辆因维修拆卸了主驾驶座椅，安装座椅后需对座椅进行标准化

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2018 款奔驰 S320



操作过程:

1. 用 X-431 PADV 进入奔驰诊断软件，快速测试发现驾驶员座椅调节模块有 3 个故障代码，点击【进入系统】:




2. 点击【读故障码】:



3. 驾驶员侧座椅模块读出 3 个故障代码，其中有一项【B228678 控制单元校准丢失或未进行，调校或调节不正确】故障码状态为【当前和存储的】故障码无法清除，需对座椅模块进行校准。点击右下角“报告”保存故障码信息；




4. 故障码信息保存成功；



5. 返回模块菜单，点击【特殊功能】；



6. 点击【学习过程】；




7. 点击【标准化】:




8. 点击“继续”:




9. 标准化中…….



10. 标准化完成，点击“继续”；



11. 再次读取故障码，故障码已消失，故障排除。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。