

## 保时捷 Macan 转向角校准

**功能说明：** 转向角校准

**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**实测车型：** 保时捷 Macan VIN:WP1AA2958HLB0\*\*\*\* (如下图)



电动助力转向系统有故障码：B116854 转向角传感器未校准（如下图）。




## 操作指引：


1. 进入【电动助力转向系统】选择【特殊功能】（如下图）；



2. 点击【校准】（如下图）；



3. 点击“确定”（如下图）；




4. 满足如下条件，点击“确定”（如下图）；




5. 关闭点火开关（如下图）；




6. 接着控制单元将特定的代码写入动力转向控制单元（如下图）；



7. 下面将学习转向极限点，点击“确定”（如下图）；



8. 关闭点火开关（如下图）；




9. 打开点火开关（如下图）；




10. 启动发动机，将方向盘打到中间位置（如下图）；



11. 转动方向盘学习转向极限点（如下图）；



12. 学习数值，点击下一步（如下图）；



13. 关闭点火开关（如下图）；



14. 打开点火开关（如下图）；





15. 转向成功校准（如下图）：



**声明：**

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。