

2016 年路虎揽胜驾驶员侧车窗校准

2016 年路虎揽胜 车辆 VIN 码: SALGA2VF9GA*****



功能作用： 更换车辆车身控制模块或者更换驾驶员侧车窗总成后，需使用该功能对车窗进行校准


支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品： X431-PADV

1. 选择【X431-PADV】设备，选择【路虎】软件，连接进入后选择【自动搜索】（如下图）；



2. 选择【智能检测】扫描出车辆系统（如下图）；



3. 选择系统上方的【特殊功能】菜单（如下图）；

| 系统名称 | 状态 | 操作 |
|---------------|----|------|
| ECM (发动机控制模块) | 正常 | 进入系统 |
| TCM (变速器控制模块) | 正常 | 进入系统 |
| ABS (防抱死刹车系统) | 正常 | 进入系统 |
| SRS (安全气囊) | 正常 | 进入系统 |
| IPC (仪表系统) | 正常 | 进入系统 |
| BCM (车身控制系统) | 正常 | 进入系统 |
| CHCM (高级控制模块) | 正常 | 进入系统 |

4. 选择【车门窗/天窗/尾门】(如下图);




5. 选择【驾驶员侧车窗】(如下图);




6. 提示“打开点火开关”，打开后点“确定”（如下图）；




7. 阅读提示信息，满足提示条件后点“确定”（如下图）；



8. 提示“车门玻璃窗行程标定”，点“确定”（如下图）；



9. 提示“车门玻璃窗行程标定”（如下图）；



10. 提示“完成”，点“确定”（如下图）；




11. 阅读提示，然后点“确定”进行车窗防夹保护验证（如下图）；



12. 提示“车门玻璃窗防夹保护验证”，点“确定”（如下图）；



13. 提示“车门玻璃窗防夹保护验证”（如下图）；



14. 提示“完成”，点“确定”（如下图）；



15. 提示“关闭点火开关”，点“确定”关闭，校准结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。