


# 保时捷帕纳美拉安全气囊控制单元锁定

**功能说明：** 保时捷帕纳美拉气囊故障灯闪烁，气囊系统有故障码：00802F 控制单元-未锁定。执行“安全气囊控制单元锁定”这个特殊功能可以解决此故障。

**支持产品：** 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备

**实测车型：** 2013 年保时捷帕纳美拉，VIN 为：WPOAD2979EL\*\*\*\*\*（如下图）；



## 操作指引：

1. 气囊系统有故障码：00802F 控制单元-未锁定（如下图）；



图 1

2. 选择【特殊功能】(如下图);



图 2

3. 点击【碰撞记录】(如下图);




图 3

4. 选择【安全气囊控制单元锁定】(如下图);



图 4

5. 点“确定”开始(如下图);




图 5

6. 成功执行，点“确定”（如下图）；




图 6

7. 关闭点火开关 30 秒后打开，安全气囊系统无故障码，故障解决（如下图）；



图 7

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。