

凯迪拉克_CT5_2022_串行数据认证配置

功能说明：2022 年凯迪拉克 CT5，出现 U1962-00 故障，需要执行串行数据认证配置。

支持产品：元征 PADIII、PADV、PADVII、PRO5 等带编程的综合诊断设备。

实测车型：2022 年凯迪拉克 CT5，VIN 为：LSGDS53L8NH*****；

操作指引：

1. 出现 U1962-00 故障，需要执行串行数据认证配置（如下图）；



图 1

2. 在软件首页，选择在线编程（如下图）；



图 2

3. 选择自动识别车型（如下图）；



图 3

4. 确认车架号是否正确（如下图）；



图 4

5. 确认车辆信息是否正确（如下图）；



图 5

6. 点击“是”（如下图）；



图 6

7. 点击“确定”（如下图）；



图 7

8. 选择串行数据认证配置（如下图）；



图 8

9. 关闭点火开关，然后点击“确定”（如下图）；



图 9

10. 程序执行中（如下图）：



图 10

11. 程序完成，后续请执行全系统扫描后再执行一次清码功能（如下图）：



图 11

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。