


宝马 535 HSR 试运行

功能说明： 宝马 535，HSR（后轴侧偏角度控制）系统有故障码：480393 后桥侧向偏离调节：进行试运行。需要执行“HSR 试运行”这个特殊功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2011 年宝马 535，VIN 为：WBASN2101BC90*****（如下图）；



操作指引：

1. 保存故障报告，HSR（后轴侧偏角度控制）系统有故障码：480393 后桥侧向偏离调节：进行试运行。（如下图）；




图 1

2. 进【特殊功能】，选择【底盘部分】（如下图）；



图 2

3. 选择【HSR 试运行】（如下图）；



图 3

4. HSR 试运行成功。关闭点火开关，等 10 秒，重新打开点火开关。“确定”（如下图）；




图 4

5. 服务功能结束，点“继续”（如下图）；




图 5

6. 保存故障报告，HSR（后轴侧偏角度控制）系统无故障码（如下图）；




图 6

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。